


	Reporte de Inspeccion Ambiental Diario Daily Environmental Inspection Log		Código:	JVP-F-001
			Número de Revisión:	00
			Fecha de Aprobación:	
			Página:	1 de 1
Semana / Week:	Semana 10			
Fecha / Date:	130304			
Contratista / Contractor:	SANTA FE			
No. Contrato / Contract No.:	C-9012 C			
Nombre del Inspector / Inspector Name:	Miguel Angel Ortiz Acosta			
PARTE 1: Inspeccion de controles operacionales / Operational controls inspection				
Lugar/Actividad Inspeccionada	No. JEA	Observación / Recomendación (Espanol)	Observation / Recommendation (English)	
		Sin actividad por fuertes lluvias durante todo el día. El personal se retira a las 10:00 a.m.	No activity by heavy rain all day. Staff withdrew at 10:00 a.m.	
night shift		Capacitación al personal sobre manejo de desechos y reciclaje. Se culmina actividades a la 9:00 p.m.	Training staff on waste management and recycling. It ends activities at 21:00 hr.	
		Los fuertes vientos y lluvias deterioraron la caseta de desechos.	Strong winds and rains deteriorate the waste shed.	
PARTE 2: Cumplimiento SGA / EMS compliance	Comentario / Comment		Cantidad / Quantity	Acciones de Seguimiento / Follow up actions
Se presentó nuevo JEA?	NO			
Ocurrió algun Incidente Ambiental? Se envió Flash Report?	NO			
Entrenamiento Ambiental (Horas)	SI	Pgrupo 1 del trabajo nocturno	15	manejo de desechos y reciclaje.
Charlas de 5 minutos (Minutos)	SI		25	seguridad en condiciones de fuertes lluvias.
Inspeccion Ambiental Programadas MPSA / MPSA Joint Environmental Inspection	NO			
Acuerdos de Reuniones, comunicaciones / Meetings, agreements, communications	NO			
Quejas Ambientales / Environmental complaints	NO			
				Descripción / Description
				Strong winds and rains deteriorate the waste shed.

	Reporte de Inspeccion Ambiental Diario Daily Environmental Inspection Log		Código:	JVP-F-001																																								
			Número de Revisión:	00																																								
			Fecha de Aprobación:																																									
			Página:	1 de 1																																								
<table border="1"> <tr> <td>Semana / Week:</td> <td colspan="4">Semana 10</td> </tr> <tr> <td>Fecha / Date:</td> <td colspan="4">130305</td> </tr> <tr> <td>Contratista / Contractor:</td> <td colspan="4">SANTA FE</td> </tr> <tr> <td>No. Contrato / Contract No.:</td> <td colspan="4">C-9012 C</td> </tr> <tr> <td>Nombre del Inspector / Inspector Name:</td> <td colspan="4">Miguel Angel Ortiz Acosta</td> </tr> </table>					Semana / Week:	Semana 10				Fecha / Date:	130305				Contratista / Contractor:	SANTA FE				No. Contrato / Contract No.:	C-9012 C				Nombre del Inspector / Inspector Name:	Miguel Angel Ortiz Acosta																		
Semana / Week:	Semana 10																																											
Fecha / Date:	130305																																											
Contratista / Contractor:	SANTA FE																																											
No. Contrato / Contract No.:	C-9012 C																																											
Nombre del Inspector / Inspector Name:	Miguel Angel Ortiz Acosta																																											
PARTE 1: Inspeccion de controles operacionales / Operational controls inspection																																												
Lugar/Actividad Inspeccionada	No. JEA	Observación / Recomendación (Espanol)	Observation / Recomendation (English)																																									
		Lluvias intermitente durannte todo el día.	Intermittent rain throughout the day.																																									
Quarry Botija	03--2012	Conformación de taludes y revestidos con plástico	Conformation slope and covered with plastic.																																									
		Se requiere limpieza de lodos.	Sludge cleaning is required.																																									
Laydownm	04--2012	Colocación de filtros con pacas de heno en la parte alta del dique de tierra.	Placement of filters with hay bales in the top of the earth dam.																																									
Camino conector Quarry - Laydownm	06--2012	Mala colocación de plásticos, los mismo se han removido.	Poor placement of plastics, the same have been removed.																																									
Planta de tratamiento	07--2012	construcción de cerco de sedimentos	construction of silt fence																																									
acces road camp	05--2012	Reparación de silt fence deteriorados	Repair damaged silt fence																																									
RESCATE DE FLORA Y FAUNA		personal de Golder presente en los frentes de trabajo.	Golder staff present at the work sites.																																									
Environmental staff		27 personas en trabajos ambientales	27 environmental staff																																									
night shift		Capacitación al personal sobre manejo de desechos y reciclaje al grupo del Laydownm.	Training staff on waste management and recycling, staff od Laydownm.																																									
<table border="1"> <tr> <td>PARTE 2: Cumplimiento SGA / EMS compliance</td> <td>Comentario / Comment</td> <td>Cantidad / Quantity</td> <td colspan="2">Acciones de Seguimiento / Follow up actions</td> </tr> <tr> <td>Se presentó nuevo JEA?</td> <td>NO</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Ocurrió algun Incidente Ambiental? Se envió Flash Report?</td> <td>SI</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Entrenamiento Ambiental (Horas)</td> <td>NO</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Charlas de 5 minutos (Minutos)</td> <td>SI</td> <td>40</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Inspeccion Ambiental Programadas MPSA / MPSA Joint Environmental Inspection</td> <td>NO</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Acuerdos de Reuniones, comunicaciones / Meetings, agreements, communications</td> <td>NO</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Quejas Ambientales / Environmental complaints</td> <td>NO</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>					PARTE 2: Cumplimiento SGA / EMS compliance	Comentario / Comment	Cantidad / Quantity	Acciones de Seguimiento / Follow up actions		Se presentó nuevo JEA?	NO				Ocurrió algun Incidente Ambiental? Se envió Flash Report?	SI				Entrenamiento Ambiental (Horas)	NO				Charlas de 5 minutos (Minutos)	SI	40			Inspeccion Ambiental Programadas MPSA / MPSA Joint Environmental Inspection	NO				Acuerdos de Reuniones, comunicaciones / Meetings, agreements, communications	NO				Quejas Ambientales / Environmental complaints	NO			
PARTE 2: Cumplimiento SGA / EMS compliance	Comentario / Comment	Cantidad / Quantity	Acciones de Seguimiento / Follow up actions																																									
Se presentó nuevo JEA?	NO																																											
Ocurrió algun Incidente Ambiental? Se envió Flash Report?	SI																																											
Entrenamiento Ambiental (Horas)	NO																																											
Charlas de 5 minutos (Minutos)	SI	40																																										
Inspeccion Ambiental Programadas MPSA / MPSA Joint Environmental Inspection	NO																																											
Acuerdos de Reuniones, comunicaciones / Meetings, agreements, communications	NO																																											
Quejas Ambientales / Environmental complaints	NO																																											
			Descripción / Description																																									

			botija quarry: Conformation slope and covered with plastic. / Sludge cleaning is required.
			connector road quarry - laydown: Poor placement of plastics, the same have been removed.
			acces road camp: Repair damaged silt fence.
			planta de tratamiento: construction of silt fence